

黔江区阿蓬江镇2023年燃气电力设施安全隐患排查表

填报单位：

填报时间： 年 月 日

| 序号 | 村社 | 组别 | 排查隐患地名 | 排查问题内容 | | | | | 问题说明 | | 隐患程度预判 | | | 备注 |
|----|------|----|--------|---------|--------|-------------|---------|------|-----------|-----------|--------|----|----|----------|
| | | | | 电力线穿越树障 | 电力线下建筑 | 电力线下建养殖厂(棚) | 电力线下建鱼塘 | 其他问题 | 线路名称 | 线路隐患跨度(米) | 特别危险 | 危险 | 一般 | |
| 1 | 两河社区 | 4 | 盖坪半坡 | | | 是 | | | 35千伏蒲两西线路 | 150 | 是 | | | 张XX建设养牛场 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |

村社负责人：

经办人：